



# **GREISINGER** electronic **GmbH**

Betriebsanleitung Resistives Materialfeuchtemessgerät

ab Version 1.8

# **GMH 3830**





MPA zertifiziert zugelassen für den Holz-Leimbau nach DIN1052-1

Zum späteren Gebrauch aufbewahren



WEEE-Reg.-Nr. DE 93889386

PCE Deutschland GmbH Im Langel 4 59872 Meschede

Telefon: 02903 976 99 0

info@pce-instruments.com | www.pce-instruments.com/deutsch/

# Inhalt

1		LLGEMEINER HINWEIS	
2	В	BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG	3
	2.1	SICHERHEITSZEICHEN UND SYMBOLE	3
	2.2	SICHERHEITSHINWEISE	3
3	P	PRODUKTBESCHREIBUNG	4
	3.1	Lieferumfang	4
	3.2	Betriebs- und Wartungshinweise	4
	3.3	Anschlüße	
	3.4	Anzeigeelemente	
	3.5	Bedienelemente	
4		KONFIGURIEREN DES GERÄTES	
5	A	LLGEMEINES ZUR PRÄZISIONS-MATERIALFEUCHTEMESSUNG	7
	5.1	MATERIALFEUCHTE U UND WASSERGEHALT W	7
	5.2	Besonderheiten des Gerätes	7
	5.3	AUTO-HOLD FUNKTION	
	5.4	AUTOMATISCHE TEMPERATURKOMPENSATION ('ATC')	
	5.5	MESSEN IN HOLZ: MESSUNG MIT ZWEI MESSNADELN	
	5.6	MESSEN VON ANDEREN MATERIALIEN	
		.6.1 'Harte' Materialien (Beton u. ä.): Messung mit Bürstensonden (GBSL91 oder GBSK91)	
		.6.3 Messen von Schüttgütern und Ballen, andere Sondermessungen	
	5.7		
6		IINWEISE ZU SONDERFUNKTIONEN	
	6.1 6.2	FEUCHTE-BEWERTUNG ('WET = NASS' - 'MEDIUM' - 'DRY = TROCKEN')	
		· /	
7		SERÄTEAUSGANG	
	7.1	SCHNITTSTELLE – EINSTELLUNG DER BASISADRESSE ('ADR.')	
	7.2	ANALOGAUSGANG – SKALIERUNG MIT DAC.0 UND DAC.1	
8		EHLER- UND SYSTEMMELDUNGEN	
9	V	ERWENDUNG FÜR DEN HOLZ-LEIMBAU NACH DIN 1052-1 (MPA ZERTIFIZIERT)	11
10	)	ÜBERPRÜFUNG DER GENAUIGKEIT / JUSTAGESERVICE	11
11		TECHNISCHE DATEN	12
12		ENTSORGUNG	
13		ANHANG A: HOLZSORTEN	
14		ANHANG B: WEITERE MATERIALIEN	
	14.1		
	14.2 14.3		
	14.3	3 ABSCHÄTZUNG WEITERER MATERIALIEN	1ð

# Allgemeiner Hinweis

Lesen Sie dieses Dokument aufmerksam durch und machen Sie sich mit der Bedienung des Gerätes vertraut, bevor Sie es einsetzen. Bewahren Sie dieses Dokument griffbereit auf, um im Zweifelsfalle nachschlagen zu können.

# 2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät ist für die Messung von Materialfeuchte und Temperatur geeignet. Die Messung geschieht unter Verwendung von geeigneten Elektroden und Kabeln. Der Elektrodenanschluss erfolgt über eine BNC- bzw. Thermoelementbuchse.

Die Sicherheitshinweise dieser Bedienungsanleitung müssen beachtet werden (siehe unten). Das Gerät darf nur unter den Bedingungen und für die Zwecke eingesetzt werden, für die es konstruiert wurde.

Das Gerät muss pfleglich behandelt und gemäß den technischen Daten eingesetzt werden (nicht werfen, aufschlagen, etc.). Vor Verschmutzung schützen.

### 2.1 Sicherheitszeichen und Symbole

Warnhinweise sind in diesem Dokument wie unter Tabelle 1 beschrieben gekennzeichnet:

GEFAHR	Warnung! Symbol warnt vor unmittelbar drohender Gefahr, Tod, schwerer Körperverletzungen bzw. schwere Sachschäden bei Nichtbeachtung.
	Achtung! Symbol warnt vor möglichen Gefahren oder schädlichen Situationen, die bei Nichtbeachtung Schäden am Gerät bzw. an der Umwelt hervorrufen.
(i)	Hinweis! Symbol weist auf Vorgänge hin, die bei Nichtbeachtung einen indirekten Einfluss auf den Betrieb haben oder eine nicht vorhergesehene Reaktion auslösen können.

Tabelle 1

#### 2.2 Sicherheitshinweise

Dieses Gerät ist gemäß den Sicherheitsbestimmungen für elektronische Messgeräte gebaut und geprüft. Die einwandfreie Funktion und Betriebssicherheit des Gerätes kann nur gewährleistet werden, wenn bei der Benutzung die allgemein üblichen Sicherheitsvorkehrungen sowie die gerätespezifischen Sicherheitshinweise dieser Bedienungsanleitung beachtet werden.

- 1. Funktion und Betriebssicherheit des Gerätes können nur unter den klimatischen Verhältnissen, die im Kapitel "Technische Daten" spezifiziert sind, eingehalten werden. Wird das Gerät von einer kalten in eine warme Umgebung transportiert kann durch Kondensatbildung eine Störung der Gerätefunktion eintreten. In diesem Fall muss die Angleichung der Gerätetemperatur an die Raumtemperatur vor einer Inbetriebnahme abgewartet werden.
- 2. GEFAHR

Wenn anzunehmen ist, dass das Gerät nicht mehr gefahrlos betrieben werden kann, so ist es außer Betrieb zu setzen und vor einer weiteren Inbetriebnahme durch Kennzeichnung zu sichern. Die Sicherheit des Benutzers kann durch das Gerät beeinträchtigt sein, wenn es z.B.

- sichtbare Schäden aufweist.
- nicht mehr wie vorgeschrieben arbeitet.
- längere Zeit unter ungeeigneten Bedingungen gelagert wurde.
   Im Zweifelsfall Gerät zur Reparatur oder Wartung an Hersteller schicken.
- 3. GEFAHR

Dieses Gerät ist nicht für Sicherheitsanwendungen, Not-Aus Vorrichtungen oder Anwendungen bei denen eine Fehlfunktion Verletzungen und materiellen Schaden hervorrufen könnte, geeignet. Wird dieser Hinweis nicht beachtet, könnten schwere gesundheitliche und materielle Schäden auftreten.

## 3 Produktbeschreibung

### 3.1 Lieferumfang


GMH 3830 9V Batterie Type IEC 6F22 Betriebsanleitung

#### 3.2 Betriebs- und Wartungshinweise

1. Batteriewechsel:

Wird in der unteren Anzeige 'bAt' angezeigt, so sind die Batterien verbraucht und müssen erneuert werden. Die Gerätefunktion ist jedoch noch für eine gewisse Zeit gewährleistet. Wird in der oberen Anzeige 'bAt' angezeigt, so reicht die Batteriespannung für den Gerätebetrieb nicht mehr aus, die Batterie ist nun ganz verbraucht.

2. Bei Lagerung des Gerätes über 50°C muss die Batterie entnommen werden.



- Gerät und Sensoren/Elektroden müssen pfleglich behandelt werden und gemäß den technischen Daten eingesetzt werden (nicht werfen, aufschlagen, etc.). Stecker und Buchsen sind vor Verschmutzung zu schützen.
- 4. Netzgerätebetrieb



Beim Anschluss eines Netzgerätes muss dessen Spannung zwischen 10.5 und 12 V DC liegen. Keine Überspannungen anlegen! Einfache Netzgeräte können eine zu hohe Leerlaufspannung haben. Dies kann zu einer Fehlfunktion bzw. Zerstörung des Gerätes führen! Wir empfehlen daher unser Netzgerät GNG10/3000 zu verwenden.


Vor dem Verbinden des Netzgerätes mit dem Stromversorgungsnetz ist sicherzustellen, dass die am Netzgerät angegebene Betriebsspannung mit der Netzspannung übereinstimmt.

5. Kabelbruch oder kein angeschlossenes / zu trockenes / stark isolierendes Material:



Es können trotzdem entsprechende %-Werte angezeigt werden - diese stellen jedoch kein gültiges Messergebnis dar!

#### 3.3 Anschlüsse



 Geräteausgang: Betrieb als Schnittstelle: Anschluss für galv. getrennten Schnittstellenadapter (Zubehör: GRS 3100, USB3100)

Betrieb als Analogausgang: Anschluss über entspr. Analogkabel

Achtung: Die jeweilige Betriebsart muss konfiguriert werden (siehe 2.7) und beeinflusst die Batterielebensdauer!

Sensoranschluss BNC

**Temperaturfühler-Buchse:** Thermoelement Typ K (NiCr-Ni) für Temperaturkompensation über externen Fühler

 Die Netzbuchse befindet sich auf der linken Seite des Messgerätes

#### 3.4 Anzeigeelemente



**1 = Hauptanzeige:** Anzeige der aktuellen Materialfeuchte

[Gewichtsprozent]

HLD: der Messwert ist ,eingefroren'

(Taste 6)

**2 = Nebenanzeige:** Anzeige des gewählten Materials

(bzw. auf Knopfdruck 3: Temperatur)

### Sonderanzeige-Elemente:

3 = Feuchtebewertung:

Bewertung des Materialzustandes: über die oberen Pfeile: DRY= trocken, WET = nass

4 = Warndreieck:

6 = T extern - Pfeil

signalisiert schwache Batterie

5 = "%u" oder "%w"

Zeigt Einheit der Feuchtemessung an: Materialfeuchte u oder Wassergehalt w Erscheint, wenn externer Temperaturfühler

angesteckt ist und automatische.
Temperaturkompensation aktiv ist

Die restlichen Pfeile haben in dieser Gerätevariante keine Funktion

#### 3.5 Bedienelemente



Taste 1: Ein-/Ausschalter

Taste 4: Set/Menü

2 sek drücken (Menü): Aufruf der Konfiguration

Taste 2, 5: bei der Messung: Materialauswahl

Siehe auch: 6.2 Einschränkung der Materialauswahl ('Sort')

Liste der einstellbaren Materialien: siehe Anhang A; Anhang B

#### Bei manueller Temperaturkompensation:

In der Temperaturanzeige (Aufruf über Taste

,Temp'):

Eingabe der Temperatur

#### bei der Konfiguration:

Eingabe von Werten, bzw. Verändern von Einstellungen

#### Taste 6: Store/↓

- Messung:

bei Auto-Hold off: Halten des aktuellen Messwertes ('HLD' im Display) bei Auto-Hold on :Start einer neuen Messung. Diese ist fertig, wenn 'HLD' in Display erscheint

siehe Kapitel 5.3 Auto-Hold Funktion

- Set/Menü oder Temperatureingabe:

Bestätigung der Eingabe, Rückkehr zur Messung

Taste 3: Während der Messung: kurze Anzeige der Temperatur bzw. Wechsel zur

Temperatureingabe

# 4 Konfigurieren des Gerätes

Zum Konfigurieren 2 Sekunden lang *Menü* (Taste 4) drücken. Dadurch wird der erste Menü-Parameter aufgerufen. Erneutes Drücken von *Menü* springt zum nächsten Parameter.

Die Einstellung der Parameter erfolgt mit den Tasten ▲ (Taste 2) oder ▼ (Taste 5).

Mit Store/ (Taste 6) wird die Konfiguration beendet und die Änderungen werden gespeichert.

Menü	Parameter	Werte	Bedeutung	
Taste	Taste 🕨 🗆	Taste   oder   ▼		siehe
Menu				
Set Sort				
CEL	5ort off:		Freie Materialauswahl über die Tasten 2 und 5	
SEŁ Sort	Sort.	18:	Materialwahl zwischen 1 bis 8 vorwählbaren Materialien (s.u.)	
3076			Vorwählbare Materialien (nicht bei Sort = off, s.o.)	
	Sor. 1.	Sock	Über die Tasten 2 und 5 gewünschtes Material auswählen, das	
			beim Messen zur Auswahl stehen soll	
Set Conf	Set Configu	uration: Allgemeine	Einstellungen	
		Pfeil lauf "%u":	Feuchteanzeige = Materialfeuchte in [% u]	
SEŁ	∐n, Ł*	**		
Conf		Pfeil auf "%w"	Feuchteanzeige = Wassergehalt in [% w]	
	<b>V V</b>	°C:	Alle Temperaturangaben in Grad Celsius	
	Uni E	°F:	Alle Temperaturangaben in Grad Celsius  Alle Temperaturangaben in Grad Fahrenheit	
	- °		Alle Temperaturangaben in Grad Famenneit	
	_	oFF:	Ata qua: Tamparaturaingaha für Kampanaatian ühar Taatan	5.4
	REc	on:	Atc aus: Temperatureingabe für Kompensation über Tasten Atc ein: Temperaturkompensation über intern gemessene	3.4
		OII.	Temperatur oder externen Fühler	
		oFF:	Auto-HLD aus: Es wird kontinuierlich gemessen	5.3
		on:	Auto-HLD ein: Sobald eine stabile Messung anliegt, wird diese	3.3
	Ruto	OII.	mit HLD eingefroren. Eine neue Messung wird mit der Store-	
	HLD OFF		Taste gestartet. Wenn der Logger eingeschaltet ist (,Func	
			CYCL', ,Func Stor'): Gerät verhält sich wie bei Auto-HLD aus	
		1120	Auto Power-Off (Abschaltverzögerung) in Minuten. Wird keine	
		1120	Taste gedrückt und findet kein Datenverkehr über die	
	P.oFF		Schnittstelle statt, so schaltet sich das Gerät nach Ablauf dieser	
	T.U.T		Zeit automatisch ab	
		oFF	automatische Abschaltung deaktiviert (Dauerbetrieb)	
		oFF:	Keine Ausgabefunktion, niedrigster Stromverbrauch	
	Out	SEr:	Geräteausgang ist serielle Schnittstelle	
	006	dAC:	Geräteausgang ist Analogausgang	
	Rdr.	01,1191	Basisadresse des Gerätes für Schnittstellenkommunikation.	7.1
	inrn	0.0100.0%	Eingabe der Materialfeuchte bei welcher der Analogausgang 0V	7.2
	ant.ü		ausgeben soll, z.B. bei 0,0%	
	ו זמנ	0.0100.0%	Eingabe der Materialfeuchte bei welcher der Analogausgang 1V	7.2
	0 N L . 1		ausgeben soll, z.B. bei 100,0%	



Werden die Tasten "Mode" und "Store" gemeinsam länger als 2 Sekunden gedrückt, werden die Werkseinstellungen wiederhergestellt

# 5 Allgemeines zur Präzisions-Materialfeuchtemessung

### 5.1 Materialfeuchte u und Wassergehalt w

Je nach Anwendungsfall wird entweder die Materialfeuchte u benötigt oder der Wassergehalt w.

Bei Schreinern, Zimmerern u.ä. wird die Materialfeuchte u verwendet (bezogen auf Trockenmasse/Darrprobe) Bei der Bewertung von Brennstoffen (Kaminholz, Hackschnitzel u.ä.) wird überwiegend der Wassergehalt w verwendet

Das Gerät kann auf beide Werte eingestellt werden, siehe Kapitel "Konfiguration".

#### Materialfeuchte u (bezogen auf die Trockenmasse, Pfeil links unten zeigt auf u)

Die Einheit ist %.(manchmal verwendet: % atro)

Material feuchte  $\dot{u}$ [%] = (Masse <sub>nass</sub> - Masse <sub>trocken</sub>) / Masse <sub>trocken</sub> \*100

Oder anders dargestellt: Materialfeuchte u[%] = Masse Wasser / Masse trocken \*100

Masse <sub>nass</sub>: Masse der Materialprobe (= Gesamtgewicht Masse <sub>Wasser</sub> + Masse <sub>trocken</sub>)

Masse Wasser: : Masse des in der Materialprobe enthaltenen Wassers

Masse trocken: Masse der Materialprobe nach der Darrprobe (Wasser wurde verdampft)

Beispiel: 1kg nasses Holz, das 500g Wasser enthält, hat eine Materialfeuchte u von 100%

#### Wassergehalt w (= Materialfeuchte bezogen auf nasse Gesamtmasse, Pfeil links unten zeigt auf w)

Die Einheit ist ebenfalls %.

Wassergehalt[%] = (Masse  $_{nass}$  - Masse  $_{trocken}$ ) / Masse  $_{nass}$  \*100

Oder: Wassergehalt [%] = Masse <sub>Wasser</sub> / Masse <sub>nass</sub> \*100

Beispiel: 1kg nasses Holz, das 500g Wasser enthält, hat einen Wassergehalt w von 50%

#### 5.2 Besonderheiten des Gerätes

#### 466 Holz- und 28 Baustoffkennlinien sind direkt im Gerät abgespeichert:

Damit können weit genauere Messungen durchgeführt werden als mit herkömmlichen Geräten mit Holzgruppen-Auswahl. Auch die Verwendung umständlicher Umrechnungstabellen für Baustoffe wird dadurch hinfällig! Beispiel: Herkömmliche Holzfeuchte-Messgeräte führen die Holzsorten Eiche und Fichte in derselben Gruppe, tatsächlich beträgt die Differenz der Kennlinien bis über 3%! (Grundlage für diese Aussage sind aufwendige statistische Erfassungen, Messbereich 7-25%) Dieser systematische Messfehler entfällt bei der GMH38xx Gerätefamilie gänzlich. Durch individuelle Materialkennlinien lässt sich die bestmögliche Genauigkeit erreichen. extrem weiter Messbereich: 0-100% Materialfeuchte in Holz, kennlinienabhängig.

Bewertung der Feuchte: Zusätzlich zum Messwert wird gleichzeitig eine individuelle Feuchtebewertung mit angezeigt.

#### 5.3 Auto-Hold Funktion

Vor allem beim Messen von trockenem Holz können elektrostatische Aufladungen und ähnliche Störungen den Messwert schwanken lassen. Ist die Auto-Hold Funktion über das Menü aktiviert, ermittelt das Gerät vollautomatisch einen präzisen Messwert. Dabei kann das Gerät auch abgestellt werden, um Störungen durch Aufladungen durch Kleidung etc. zu vermeiden. Sobald der Wert ermittelt ist wechselt die Anzeige auf 'HLD': Der Wert wird solange eingefroren, bis durch Drücken der Taste 6 (Store) eine neue Messung ausgelöst wird.

### 5.4 Automatische Temperaturkompensation ('Atc')

Bei der Holzfeuchte-Messung ist eine genaue Temperaturkompensation für die Genauigkeit der Messung sehr wichtig. Die Geräte verfügen deshalb über einen hochwertigen Typ K-Thermoelementeingang. Damit sind Oberflächen-Temperatursensoren verwendbar - Der Zeitaufwand der Messung wird gegenüber herkömmlichen Temperatursensoren deutlich verringert. Maßgeblich ist die Temperatur des Materials, nicht die Umgebungstemperatur.

Je nach ausgewähltem Material benutzt das Gerät automatisch die zugehörige Temperaturkompensation. Die Temperatur wird kurz angezeigt, wenn die Temp-Taste gedrückt wird.

Der verwendete Temperaturwert dafür ist:

Menü		Verwendeter Temperaturwert für Kompensation	Zus. Anzeige
Atc on	Temperaturfühler angesteckt	Temperaturmessung des angesteckten Fühlers	Pfeil 'T extern'
	Kein Temperaturfühler	Temperaturmessung des geräteinternen Sensors	
	angesteckt		
Atc off	Unabhängig vom	Manuelle Temperatureingabe: Temp- Taste kurz	
	Temperaturfühler	drücken, dann mit ▲ (Taste 2) oder ▼ (Taste 5)	
		Temperatur eingeben, mit 'Store'(Taste 6) bestätigen	

Tabelle 4.2: Anwendung der Temperaturkompensation



Wird ein nicht potentialfreier Fühler verwendet muss darauf geachtet werden, dass er nicht in der Nähe der ungeschirmten Elektrode das Holz oder die Elektroden berührt. Wir empfehlen den potentialfreien GTF38 (in den Messkoffer-Sets SET38HF und SET38BF bereits enthalten).

#### 5.5 Messen in Holz: Messung mit zwei Messnadeln

In der Regel wird Holz mit Messnadeln gemessen. Verwendete Elektroden: Schlagelektrode GSE91 oder GSG91, Hohlhammerelektrode GHE91. Zum Messen in Holz die Messnadeln quer zur Maserung einschlagen, so dass ein guter Kontakt zwischen den Nadeln und dem Holz entsteht (Messung längs der Maserung ist minimal unterschiedlich).

Richtige Holzsorte einstellen (siehe Anhang A: Holzsorten).



Hohlhammerelektrode GHE91 mit Temperaturfühler GTF38

Sicherstellen, dass die **richtige Temperatur** gemessen wird (siehe auch Kapitel 5.4). **Tipp:** Der spezielle GTF38 Temperaturfühler kann direkt in ein Loch gesteckt werden, das vorher mit der Elektrode eingeschlagen wurde. (siehe Abbildung). Jetzt Messwert ablesen, bzw. wenn die Auto-Hold Funktion aktiviert wurde, mit **Store/** (Taste 6) eine neue Messung starten. Bei trockenem Holz (<15%) werden die gemessenen Widerstände extrem hoch, die Messung braucht länger bis sie den endgültigen Wert erreicht hat. U.a. statische Aufladungen können die Messung hier vorübergehend verfälschen. Vermeiden Sie deshalb statische Aufladungen, und warten sie ausreichend lange, bis ein stabiler Messwert angezeigt wird (nicht stabil: "%" blinkt) oder verwenden Sie die Auto-Hold Funktion (siehe Kapitel 5.3 Auto-Hold Funktion).

Genaueste Messungen können in einem Bereich von 6 bis 30% durchgeführt werden.

Außerhalb dieses Bereiches nimmt die erreichbare Messgenauigkeit ab, das Gerät

mit Temperaturfühler GTF38 liefert aber für den Praktiker immer noch ausreichend genaue Vergleichswerte. Gemessen wird zwischen den untereinander isolierten Messnadeln. Voraussetzungen für eine genaue Messung:

- richtige Messstelle wählen: die Stelle sollte frei von Unregelmäßigkeiten wie Harzgallen, Ästen, Rissen usw. sein.
- richtige Messtiefe wählen: Empfehlung: bei Schnittholz die Nadeln bis zu 1/3 der Materialstärke eingeschlagen.
- mehrere Messungen durchführen: je mehr Messungen gemittelt werden, desto genauer das Ergebnis
- Temperaturkompensation beachten: wird mit externen Temperaturfühler gemessen (Atc on), sollte dieser die Temperatur der Messstelle aufnehmen. Ohne Temperaturfühler: Temperatur des Gerätes an die Holztemperatur angleichen lassen (Atc on) oder die genaue Temperatur am Gerät eingeben (Atc off).

#### Häufige Fehlerguellen:

- Vorsicht bei Ofen-getrockneten Holz: Die Feuchteverteilung kann ungleichmäßig sein, oftmals ist im Kern mehr Feuchte als am Rand
- Oberflächenfeuchte: Wurde Holz im Freien gelagert und beispielsweise angeregnet, kann das Holz am Rand wesentlich feuchter als im Kern sein.
- Holzschutzmittel und andere Behandlungen können die Messung verfälschen
- Verschmutzungen an Steckverbindungen und um die Nadeln herum k\u00f6nnen besonders bei trockenem Holz Fehlmessungen hervorrufen

#### 5.6 Messen von anderen Materialien

#### 5.6.1 'Harte' Materialien (Beton u. ä.): Messung mit Bürstensonden (GBSL91 oder GBSK91)



Zwei Löcher mit Ø6mm (GBSK91) bzw. Ø 8mm (GBSL91) im Abstand von 8-10 cm in das zu messende Material bohren. Keinen stumpfen Bohrer verwenden: durch die entstehende Hitze verdampft Feuchtigkeit, das Messergebnis wird verfälscht.

10min warten, Bohrloch durch Ausblasen von Staub befreien. Leitpaste auf Bürstensonden auftragen, in die Löcher stecken. Richtiges Material einstellen (siehe Anhang B: Weitere Materialien), Messwert ablesen. Werden Löcher mehrmals verwendet, ist zu beachten, dass die Oberfläche

Werden Löcher mehrmals verwendet, ist zu beachten, dass die Oberfläche der Löcher mit der Zeit austrocknet, das Gerät misst einen zu kleinen Wert. Mit der Leitpaste kann dieser Effekt ausgeglichen werden: Reichlich Leitpaste zwischen Loch und Bürstenelektrode einbringen, vor der Messung die Elektroden 30min stecken lassen(bei ausgeschaltetem Gerät). Die Temperaturkompensation spielt bei Baustoffmessung keine wesentliche Rolle.

Messung mit Bürstensonden GBSL91

5.6.2 'Weiche' Materialien (Styropor u. ä.): Messung mit Messnadeln oder Messstäben (GMS 300/91)

Verwendbare Elektroden: Schlagelektrode GSE91 oder GSG91, Hohlhammerelektrode GHE91.

### 5.6.3 Messen von Schüttgütern und Ballen, andere Sondermessungen

Verwendbare Fühler z.B. Stechfühler GSF 40, GSF 50 (GSF 38) oder Messstäbe GMS 300/91 auf GSE91 oder GSG91.

#### Messung von Holzspänen, Hackschnitzel, Isolierstoffen u.ä.

Sowohl bei der Verwendung von Stechfühler als auch von Messstäben ist beim Eindrücken darauf zu achten, dass pendelnde Bewegungen vermieden werden. Ansonsten entstehen zwischen Messfühler und Messgut Hohlräume, welche die Messung verfälschen können. Das Material sollte ausreichend verdichtet sein. Im Zweifelsfall Messung mehrmals wiederholen: der höchste Messwert ist der genaueste. Besonders beim Stechfühler darauf achten, dass der Kunststoff - Isolator unmittelbar nach der Messspitze frei von Verunreinigungen ist.

**Messungen von Stroh und Heuballen:** Immer von der flachen Ballenseite, nicht von der runden Außenfläche einstechen, der Fühler kann dabei wesentlich leichter eindringen, besonders bei Verwendung von GSF 50 (GSF 38).

#### 5.7 Messung von Materialien, für die keine Kennlinien abgespeichert sind

Falls Umrechnungstabellen für die universellen Materialgruppen "h.A", "h.b", "h.c" und "h.d" (entspricht beispielsweise A, B, C und D des GHH91) vorhanden sind, bitte die entsprechende Gruppe auswählen. Achtung: Die Anzeige der Bewertung bei diesen Materialgruppen gilt nur für Holz!

#### Bei der Anwendung der Temperaturkompensation am besten Folgendes beachten:

Bei Holz sollte immer mit automatischer Temperaturkompensation gemessen werden (Atc on), bei allen anderen Materialien: automatische Temperaturkompensation ausschalten (Atc off), manuelle Temperatur auf 20°C stellen.

**Zusätzlich bei GMH 3850**: Im GMH 3850 können zusätzlich bis zu 4 Anwender-Kennlinien abgespeichert werden. Dazu müssen entsprechende Referenzmessungen für das jeweilige Material durchgeführt werden, von denen die exakte Materialfeuchte beispielsweise mit der Darrprobe oder mit dem CM-Verfahren bestimmt wird. Die Ergebnisse werden mit Hilfe der GMHKonfig-Software im Gerät gespeichert und stehen damit direkt im Gerät zur Verfügung.

### 6 Hinweise zu Sonderfunktionen

### 6.1 Feuchte-Bewertung ('WET = nass' - 'MEDIUM' - 'DRY = trocken')

Zusätzlich zum Messwert wird gleichzeitig eine Feuchtebewertung mit angezeigt.

Die Anzeige ist als Richtwert zu sehen, die endgültige Beurteilung hängt u.a. auch vom Anwendungsgebiet des Materials ab. Beispiel:

Zementestrich ZE, ZFE ohne Zusatz:

Belegereife ohne Fußbodenheizung bei 2,3 %, mit Fußbodenheizung: 1,5 %

Anhydrit Estrich AE, AFE: :

Belegereife ohne Fußbodenheizung bei 0,5 %, mit Fußbodenheizung: 0,3 %

Auch Brennholz kann bereits brauchbar sein, obwohl das Gerät noch "wet" (=nass) signalisiert.

Die einschlägigen Vorschriften und Normen müssen beachtet werden!

Die Erfahrung eines Handwerkers oder Sachverständigen kann das Gerät nur ergänzen, nicht ersetzen!

### 6.2 Einschränkung der Materialauswahl ('Sort')

Für ein effektiveres Arbeiten mit dem Gerät kann im Menü eine Vorauswahl der zu messenden Materialien (max. 8) getroffen werden. Werden beispielsweise immer nur 4 unterschiedliche Materialien gemessen, wird das Menü Sort auf 4 eingestellt, die folgenden Menüpunkte Sor.1, Sor.2, Sor.3 und Sor.4 werden auf die entsprechenden Materialien eingestellt. (siehe Kapitel 4: Konfigurieren des Gerätes)

Wird das Menü beendet stehen über die Tasten auf und ab nur noch die 4 Materialien zur Auswahl, ein Wechsel beim Messen kann dadurch sehr komfortabel erfolgen.

Wird Sort auf off gestellt, stehen in der Messebene wieder alle Materialien zur Verfügung.

Sor.1 bis Sor.4 bleiben aber nach wie vor im "Hintergrund" erhalten, sobald das Menü Sort wieder auf 4 eingestellt wird, ist die eingeschränkte Materialauswahl wieder hergestellt.

Soll generell immer nur ein Material gemessen werden: Wird das Menü Sort auf 1 eingestellt, steht in der Messebene nur ein Material zur Verfügung, es kann dort nicht verändert werden. Eine Fehlbedienung wird damit ausgeschlossen.

# 7 Geräteausgang

Der Ausgang kann als serielle Schnittstelle (für GRS3100 /-3105 Schnittstellenadapter) oder als Analogausgang (0-1V) verwendet werden. Wird kein Ausgang benötigt, empfehlen wir ihn abzuschalten, dies verringert den Stromverbrauch.

### 7.1 Schnittstelle – Einstellung der Basisadresse ('Adr.')

Mit einem galv. getrennten Schnittstellenwandler GRS3100 oder GRS3105 bzw. USB3100 (Zubehör) kann das Gerät an eine RS232- bzw. USB-Schnittstelle angeschlossen werden.

Mit dem GRS3105 können bis zu 5 Messgeräte der GMH3000-Familie gleichzeitig verbunden werden (siehe auch Bedienungsanleitung GRS3105). Hierzu ist Voraussetzung, dass alle Geräte eine unterschiedliche Basisadresse besitzen (die Basisadressen sind entsprechend zu konfigurieren).

Die Übertragung ist durch aufwendige Sicherheitsmechanismen gegen Übertragungsfehler geschützt (CRC).

Das Messgerät besitzt 2 Kanäle: Kanal 1: Materialfeuchte in % und Basisadresse; Kanal 2: Temperatur

#### Unterstützte Schnittstellenfunktionen:

1	2	Code	Name/Funktion	1	2	Code	Name/Funktion	
Х	Х	0	Messwert lesen	Х	х	202	Anzeige Einheit lesen	
Х	Χ	3	Systemstatus lesen	Х	х	204	Anzeige DP lesen	
Х		12	ID-Nummer lesen	Х		205	Anzeige Messart Erweiterung lesen	
Х	Х	176	Min. Messbereich lesen	Х		208	Kanalzahl lesen	
Х	Χ	177	Max. Messbereich lesen	Х	Х	214	Steigungskorrektur lesen	
Х	Х	178	Messbereich Einheit lesen	Х	х	215	Steigungskorrektur setzen	
Х	Х	179	Messbereich Dezimalpunkt lesen	Х	х	216	Offset lesen	
х	Х	180	Messbereichs Messart lesen	Х	Х	217	Offset setzen	
	х	194	Anzeige Einheit setzen	Х		222	Abschaltverzögerung lesen	
Х	х	199	Anzeige Messart lesen	х		223	Abschaltverzögerung setzen	
Х	х	200	Min. Anzeigebereich lesen	Х		240	Reset	
Х	Х	201	Max. Anzeigebereich lesen	Х		254	Programmkennung lesen	



Messwerte und Bereichswerte werden immer in der eingestellten Anzeigeeinheit ausgegeben.

#### Folgende Standard - Softwarepakete stehen zur Verfügung:

- EBS20M /-60M: 20- / 60-Kanal-Software zum Anzeigen und Aufzeichnen des Messwertes
- EASYControl: Mehrkanal Software (EASYBUS, RS485 und GMH3000- Betrieb) zur Echtzeitaufzeichnung

und -darstellung von Messdaten eines Messgerätes im ACCESS®-Datenbankformat

■ **GMHKonfig**: Software zur komfortablen Konfiguration des Gerätes (z.B. Materialauswahl ...)

Zur Entwicklung eigener Software ist ein GMH3000-Entwicklerpaket erhältlich, dieses enthält:

- universelle Windows Funktionsbibliothek ('GMH3000.DLL') mit Dokumentation, die von allen gängigen Programmiersprachen eingebunden werden kann.
- Programmbeispiele Visual Basic 6.0<sup>™</sup>, Delphi 1.0<sup>™</sup>, Testpoint<sup>™</sup>, Labview

#### 7.2 Analogausgang – Skalierung mit DAC.0 und DAC.1


Mit DAC.0 und DAC.1 kann der Analogausgang sehr einfach skaliert werden.


Es ist darauf zu achten, dass der Analogausgang nicht zu stark belastet wird, da sonst der Ausgangswert verfälscht werden kann und die Stromaufnahme des Gerätes entspr. steigt. Belastungen bis ca. 10kOhm sind unbedenklich.

Überschreitet die Anzeige den mit DAC.1 eingestellten Wert, so wird 1V ausgegeben Unterschreitet die Anzeige den mit DAC.0 eingestellten Wert, so wird 0V ausgegeben.

Im Fehlerfall (Err.1, Err.2, ----, usw.) wird am Analogausgang eine Spannung leicht über 1V ausgegeben.

Klinkenstecker-Belegung:





8 Fehler-	und Systemmeldungen	
Anzeige	Bedeutung	Abhilfe
I I B	Batteriespannung schwach, Funktion ist nur noch kurze Zeit gewährleistet	Neue Batterie einsetzen
<u>-6,Ā</u> E	Bei Netzgerätebetrieb: falsche Spannung	Netzgerät überprüfen / austauschen
	Batterie ist leer	Neue Batterie einsetzen
L BRE	Bei Netzgerätebetrieb: falsche Spannung	Netzgerät überprüfen / austauschen
Keine Anzeige	Batterie ist leer	Neue Batterie einsetzen
bzw.	Bei Netzgerätebetrieb: falsche Spannung/Polung	Netzgerät überprüfen / austauschen
wirre Zeichen	Systemfehler	Batterie und Netzgerät abklemmen, kurz warten, wieder anstecken
Gerät reagiert nicht auf Tastendruck	Gerät defekt	Zur Reparatur einschicken
	Sensorfehler: kein Material angeschlossen (Messwert zu niedrig), kein gültiges Signal	Messmaterial anschließen,
	Ladungen auf dem Fühler, Gerät entlädt diese (bspw.	Warten, bis sich Ladungen auf dem
	bei trockenem Holz)	Fühler abgebaut haben
	Sensorbruch oder Gerät defekt	Zur Reparatur einschicken
Err.1	Messbereich ist überschritten	liegt Messwert über zulässigen Bereich? -> Messwert ist zu hoch!
	Falscher Fühler angeschlossen	Fühler überprüfen
	Sensor oder Gerät defekt	Zur Reparatur einschicken
	Nicht potentialfreier Fühler in Nähe der ungeschirmten Elektrode	Fühler isolieren oder bei der geschirmten Elektrode messen
Err.2	Messbereich ist unterschritten	liegt Messwert unter zulässigen Bereich? -> Messwert ist zu tief!
	Falscher Fühler angeschlossen	Fühler überprüfen
	Fühler, Kabel oder Gerät defekt	Zur Reparatur einschicken
Err.7	Systemfehler	Zur Reparatur einschicken

# 9 Verwendung für den Holz-Leimbau nach DIN 1052-1 (MPA zertifiziert)

Das Gerät mit seiner Kennlinie h.460 (Fichte) wurde mit dem im folgenden Zubehör von der Forschungsund Materialprüfungsanstalt für das Bauwesen MPA (Otto-Graf-Institut) in Stuttgart für den überwachungspflichtigen Holzleimbau nach DIN 1052-1 zugelassen:

- Messkabel GMK38
- Hohlhammer GHE91 (empfohlen) bzw. Schlagelektrode GSE91

# 10 Überprüfung der Genauigkeit / Justageservice

Die Messgenauigkeit kann mit dem Prüfadapter GPAD 38 (Sonderzubehör) überprüft werden. Dazu die Materialkennlinie ".rEF" auswählen, das Gerät auf Feuchteanzeige in "%u" stellen und Prüfadapter anstecken.

Das Gerät muss den für das GMH 38x0 aufgedruckten Wert anzeigen. Sollte die Genauigkeit nicht mehr eingehalten werden, empfehlen wir das Gerät zur Justage an den Hersteller zu schicken.

Auflösung

# 11 Technische Daten

Messung Kanal1 Kanal2

**Messprinzip** Resistive Material feuchtemessung Temperaturmessung Thermoelement Typ K

nach DIN EN 13183-2: 2002 bzw. interne Temperaturmessung

**Kennlinien** 466 verschiedene Holzsorten nach DIN EN 60584-1: 1996, ITS90

28 verschiedene Baumaterialien

**Fühleranschluss** BNC Buchse thermospannungsfreie Buchse für Miniatur-Flachstecker

**Messbereiche** 0,0...100,0% Materialfeuchte Thermoelement: -40,0... +200,0°C / -40,0... + 392,0°F

(abhängig von Kennlinie) int. T.-Messung: -30,0...75,0°C / -22,0...167,0°F entspricht ca. 3kOhm ... 2TerraOhm

0,1°C / 0,1°F

Bewertung Bewertung der Materialfeuchte in 9 Stufen von WET (=nass) bis DRY (=trocken)

Genauigkeit Gerät ohne Fühler ±1Digit (bei Nenntemperatur)

Holz:  $\pm 0.2\%$  Material feuchte (Abweichung Typ K:  $\pm 0.5\%$  v.M.  $\pm 0.3$ °C

zur Kennlinie, Bereich 6..30%) int. T.-Messung: ± 0,3°C (zugleich Typ K Vergleichstelle)

Bau: ±0,2% Materialfeuchte (Abw. zur

Kennlinie, Bereich abh. von Kennlinie)

**Temperaturdrift** < 0,005% Materialfeuchte pro 1K 0,01% pro 1K

Nenntemperatur 25°C

Arbeitsumgebung Temperatur -25 ... +50°C (-13 .. 122°F)

Relative Feuchte 0 ... 95%r.F. (nicht betauend)

**Lagertemperatur** -25 ... +70°C (-13 ... 158°F)

Gehäuse Abmessungen: 142 x 71 x 26 mm (L x B x D)

aus schlagfestem ABS, Folientastatur, Klarsichtscheibe. Frontseitig IP65, integrierter Aufstell-/Aufhängebügel

Gewicht ca. 155 g

Ausgang: 3.5mm Klinkenbuchse, 3-polig

wahlweise serielle Schnittstelle: über galv. getrennten Schnittstellenwandler GRS3100 o. GRS3105 bzw. USB3100

(siehe Zubehör) direkt an die RS232- bzw. USB-Schnittstelle eines PC anschließbar.

oder Analogausgang: 0..1V, frei skalierbar (Auflösung 13bit, Genauigkeit 0,05% bei Nenntemperatur, kap. Last <1nF)

Stromversorgung 9V-Batterie, Type IEC 6F22 (im Lieferumfang) sowie zusätzliche Netzgerätebuchse (1.9mm Innenstift-

durchmesser) für externe 10,5-12V Gleichspannungsversorgung (passendes Netzgerät: GNG10/3000). **Stromaufnahme** bei abgeschaltetem Ausgang: ca. 2.5mA

bei abgeschaltetem Ausgang: ca. 2,5mA bei aktivierter serieller Schnittstelle: ca. 2,7mA

bei aktivierter serieller Schnittstelle: ca. 2,7mA bei aktiviertem Analogausgang: ca. 3,0mA

**Anzeige** Zwei vierstellige LCD-Anzeigen (12.4mm bzw. 7mm hoch) für Materialfeuchte, Temperatur bzw. Kennlinie,

Holdfunktion etc. sowie weitere Hinweispfeile.

Bedienelemente Insgesamt 6 Folientaster für Ein-/Aus-Schalter, Menübedienung, Kennlinienwahl, Hold-Funktion, usw.

**Holdfunktion** Auf Tastendruck wird der aktuelle Wert gespeichert.

Automatik-Off-Funktion Gerät schaltet sich, wenn für die Dauer der Abschaltverzögerung keine Taste gedrückt, bzw. keine

Schnittstellenkommunikation vorgenommen wurde, automatisch ab. Die Abschaltverzögerung ist frei

einstellbar zwischen 1-120 min oder ganz abschaltbar.

**EMV:** Die Geräte entsprechen den wesentlichen Schutzanforderungen, die in der Richtlinie des Europäischen

Parlaments und des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über die elektro-

magnetische Verträglichkeit (2004/108/EG) festgelegt sind.

Geprüft nach: EN61326 +A1 +A2 (Anhang B, Klasse B), zusätzlicher Fehler: < 1% FS.

# 12 Entsorgung



Geben Sie leere Batterien an den dafür vorgesehenen Sammelstellen ab.

Das Gerät darf nicht über die Restmülltonne entsorgt werden. Soll das Gerät entsorgt werden, senden Sie dieses direkt an uns (ausreichend frankiert). Wir entsorgen das Gerät sachgerecht und umweltschonend.

# 13 Anhang A: Holzsorten

Zu messende Holzsorte auswählen, Nr. am Gerät einstellen. Beispiel: Birke = h. 60

Bezeichnung	Nr.	Erläuterung	Bereich
Gruppe A	h. A	Holzgruppe A (entspr. GHH91 Wählschalter "A")	0100%
Gruppe B	h. B	Holzgruppe B (entspr. GHH91 Wählschalter "B")	1100%
Gruppe C	h. C	Holzgruppe C (entspr. GHH91 Wählschalter "C")	2100%
Gruppe D	h. D	Holzgruppe D (entspr. GHH91 Wählschalter "D")	3100%
AS/NZS 1080.1	h. AS	Australische Referenzkennlinie	4100%
Gruppe Kiefer-Fichte-	h.402	Weichhölzergruppe	6100%
Tanne			
Fichte, Picea abies	h.460	überwachungspflichtiger Holz-Leimbau	6100%
Karst.		(zertifiziert nach MPA)	
Hackschnitzel	h.461	Weichholz-Hackschnitzel mit Stechfühler	5100%
GSF 38 /GSF 50		GSF 50 / GSF 38 oder GSF 50 TF / GSF 38 TF	
GMH38 Referenz	.rEF	Interne Referenz zur Ermittlung von weiteren Kennlinien / Umrechnungstabellen (ohne Temperaturkompensation)	

	1		
Abachi	Triplochiton scleroxylon	h.1	560%
Abura	Hallea ciliata	h.2	760%
Afromosia	Pericopsis elata	h.3	655%
Afzelia	Afzelia spp.	h.4	847%
Ahorn, Berg-	Acer pseudoplatanus	h.5	770%
Ahorn, Zucker-	Acer saccharum	h.6	5100%
Ako / Antiaris, New Guinea	Antiaris toxicaria	h.7	6100%
Albizia / latandza, New Guinea	Albizia falcatara	h.8	5100%
Albizia / latandza, Solomon Island	Albizia falcatara	h.9	493%
Alder, Blush/Erle, Blush	Solanea australis	h.10	582%
Alder, Brown	Caldcluvia paniculosa	h.11	789%
Alder, Rose	Caldcluvia australiensis	h.12	691%
Alerce	Fitzroya cupressoides	h.13	777%
Amberoi	Pterocymbium beccarii	h.14	585%
Amoora, New Guinea	Amoora cucullata	h.15	3100%
Andiroba	Carapa guianensis	h.16	573%
Apple, Black	Planachonella australis	h.17	778%
Ash Silvertop	Eucalyptus sieberi	h.27	2100%
Ash, Bennet's	Flindersia bennettiana	h.18	699%
Ash, Crow's	Flindersia australis	h.19	788%
Ash, Hickory	Flindersia ifflaiana	h.20	692%
Ash, Red	Flindersia excelsa	h.21	586%
Ash, Scaly	Ganophyllum falcatum	h.22	5100%
Ash, Silver (Northern)	Flindersia schottina	h.23	789%
Ash, Silver (Queensland)	Flindersia bourjotiana	h.24	6100%
Ash, Silver (Southern)	Flindersia schottina	h.25	7100%
Ash, Silver, New Guinea	Flindersia amboinensis	h.26	5100%
Aspen, Hard	Acronychia laevis	h.28	584%
Azobé	Lophira alata	h.29	495%
Bagassa	Bagassa guianesis	h.30	750%
Balau	Shorea laevis	h.31	465%
Balau, rot	Shorea guiso	h.32	488%
Balsa	Ochroma pyramidale	h.33	4100%
Basralocus / Angelique	Dicorynia guianensis	h.34	667%
Basswood, Fijian	Endospermum macrophyllum	h.35	479%
Basswood, Malaysian	Endospermum malacense	h.36	5100%

Basswood, New Guinea	Endospermum medullosum	h.37	598%
Basswood, Silver	Polyscias elegans	h.38	793%
Basswood, Solomon Island	Polyscias elegans	h.39	483%
Bean, Black	Castanosperum australe	h.40	6100%
Beech, Myrtle	Nothofagus cunninghamii	h.41	698%
Beech, New Zeeland Red (Kern unbehandelt)	Nothofagus fusca	h.42	7100%
Beech, New Zeeland Red (Splint boriert)	Nothofagus fusca	h.43	2100%
Beech, New Zeeland Red (Splint unbehandelt)	Nothofagus fusca	h.44	5100%
Beech, Silky	Citronella moorei	h.45	885%
Beech, Silver	Nothofagus menziesii	h.46	873%
Beech, Silver (Splint Tanalith)	Nothofagus menziesii	h.47	699%
Beech, Silver (Splint unbehandelt)	Nothofagus menziesii	h.48	4100%
Beech, Wau	Elmerrilla papuana	h.49	7100%
Beech, White (Fiji)	Gmelina vitiensis	h.50	5100%
Beech, White (Queensland)	Gmelina leichardtii	h.51	6100%
Bilinga	Nauclea diderrichii	h.52	795%
Bintangor / Calophyllum, Fijian	Callophyllum leucocarpum	h.53	5100%
Bintangor / Calophyllum, Malaysian	Calophyllum curtisii	h.54	699%
Bintangor / Calophyllum, New Guinea	Calophyllum papuanum	h.55	4100%
Bintangor / Calophyllum, Phillipines	Calophyllum inophyllum	h.56	6100%
Bintangor / Calophyllum, Solomon Islands	Calophyllum kajewskii	h.57	6100%
Birch, White	Schizomeria ovata	h.58	797%
Birke, Amerikanische	Betula lutea	h.59	794%
Birke, Gemeine	Betula pubescens	h.60	5100%
Bishop Wood (Fiji)	Bischofia javanica	h.61	594%
Blackbutt	Eucalyptus pilularis	h.62	4100%
Blackbutt, Western Australia	Eucalyptus patens	h.63	6100%
Blackwood	Acacia melanoxylon	h.64	697%
Bleistiftholz / Bleistiftzeder, Kal.	Calocedrus decurrens	h.65	5100%
Bloodwood, Red	Corymbia gunmifera	h.66	7100%
Bollywood	Litsea reticulata	h.67	5100%
Bossé / Guarea, Schwarz	Guarea cedrata	h.68	7100%

Bossé / Guarea, Weiss	Guarea cedrata	h.69	985%
Bossime	Drypetes spp,	h.70	778%
Box Grey	Eucalyptus moluccana	h.75	894%
Box Grey Coast	Eucalyptus bosistoana		798%
Box, Black	Eucalyptus lafgiflorens	h.71	5100%
Box, Brush (N.S.W.)	Lophostemon confertus	h.72	468%
Box, Brush (Queensland	Lophostemon confertus	h.73	752%
Box, Brush (unbek. Herkunft)	Lophostemon confertus	h.74	563%
Box, Kanuka	Tristania laurina	h.77	6100%
Boxwood, New Guinea	Xanthophyllum papuanum	h.78	588%
Boxwood, Yellow	Planchonella pholmaniana	h.79	778%
Brachychiton	Brachychiton carrthersii	h.80	567%
Bridelia	Bridelia minutiflora	h.81	5100%
Brigalow	Acacia harpohylla	h.82	5100%
Brownbarrel	Eucalyptus fastigata	h.83	5100%
Bubinga	Guibourtia demeusii	h.84	790%
Buchanania	Buchanania arborescens	h.85	499%
Buche, Europäische-	Fagus sylvatica	h.86	5100%
Buche, gedämpfte	Fagus sylvatica	h.87	668%
	Burckella obovata		473%
Burckella, Solomon Island	Blepharocarya	h.88	
Butternut, Rose	involucrigera	h.89 h.90	588% 696%
Camphorwood, New Guinea	Cinnamomum spp, Campnosperma		
Campnosperma (Malaysia) Campnosperma (Solomon	curtisii Campnosperma	h.91	8100%
Island)	kajewskii	h.92	3100%
Cananga (Phillipines)	Canagium odoratum	h.93	778%
Canarium / Aielé, Afrikanisches-	Canarium Scheinfurthii	h.94	7100%
Canarium Solomon Island	Canarium salomonese	h.97	482%
Canarium, Fijian	Canarium oleosum	h.95	5100%
Canarium, New Guinea	Canarium vitiense	h.96	597%
Candlenut	Aleurites moluccana	h.98	0100%
Carabeen, Yellow	Sloanea woollsii	h.99	685%
Cathormion, New Guinea	Cathormion umbellatum	h.100	468%
Cedar, White	Melia azedarach	h.101	7100%
Cedro	Cedrela odorata	h.102	886%
Celtis, New Guinea	Celtis spp,	h.103	586%
Celtis, Solomon Island	Celtis philippinesis	h.104	469%
Cheesewood, White (Queensland) /Pulai	Alstonia scholaris	h.105	5100%
Chengal (Malaysia)	Neobalanocarpus heimii	h.106	499%
Cleistocalyx	Cleistocalyx mirtoides	h.107	5100%
Coachwood	Ceratopetalum apetalum	h.108	4100%
Coondoo, Blush	Planchonella laurifolia	h.109	675%
Cordia, New Guinea	Cordia dichotoma	h.110	561%
Corkwood, Grey	Erythrina vespertillio	h.111	670%
Courbaril	Hymenaea coubaril	h.112	764%
Cudgerie, Brown /	Canarium	h.113	785%
Kedondong Curupixá	australasicum Micropholis	h.114	663%
•	·		
Cypress, Northern	Callitris intratropica		6100%
Cypress, Rottnest Island	Callitris preisii		7100%
Cypress, White	Callitris glaucophylla  Decussocarpus	h.117	6100%
Dakua, Salusalu (Fiji)	vitiensis .		6100%
Dibetou  Dillenia (Solomon Island)	Lovoa trichilioides  Dillenia salomonese	h.119 h.120	787% 4.82%
Dillenia (Solomon Island)	Dillerila Salomonese	11.120	482%

Doi (Fiji)	Alphitonia zizphoides	h.121	592%
Douglasie	Pseudotsuga menziesii	h.122	5100%
Douka	Thieghemmella	h.123	6100%
Duabanga, New Guinea	africana  Duabanga moluccana	h.124	493%
Ebenholz, afrikanisches	Diospyros spp,	h.125	668%
Eiche	Quercus robur L.,		4100%
Eiche, Japanische-	Quercus spp,		4100%
Eiche, Rot-		h.128	5100%
Eiche, Weiss-	Quercus spp, Quercus spp,	h.129	5100%
Erima / Binuang	Octomeles sumatrana		595%
Erle	Alnus glutinosa	h.131	2100%
Esche, Amerikanische-	Fraxinus americana	h.132	5100%
Esche, Europäische	Fraxinus excelsior	h.133	769%
Esche, Japanische	Fraxinus mandshurica		4100%
Evodia, White	Melicope micrococca	h.135	575%
Fichte, Europäische	Picea abies Karst.	h.136	6100%
Fichte, Nordische	Picea abies	h.137	6100%
Fichte, Sitka	Picea sitchensis	h.138	5100%
Figwood (Moreton Bay)	Ficus macrophylla	h.139	769%
Fir, Douglas (New Zealand)	Pseudotsuga		
(Kern unbehandelt)	menziesii	h.142	3100%
Fir, Douglas (New Zealand) (Splint behandelt)	Pseudotsuga menziesii	h.140	695%
Fir, Douglas (New Zealand) (Splint unbehandelt)	Pseudotsuga menziesii	h.141	5100%
Galip	Canarium indicum	h.143	581%
Garo-Garo	Matrixiodendron pschyclados	h.144	586%
Garuga	Garuga floribunda	h.145	665%
Gonzalo Alvez	Astronium spp,	h.146	651%
Goupie / Cupiuba	Goupia glabra	h.147	669%
Greenheart	Ocotea rodiaei	h.148	6100%
Greenheart, Queensland	Endiandra compressa		7100%
·	Weichhölzergruppe /		
Gruppe Kiefer-Fichte-Tanne	Softwood-Group		6100%
Guariuba	Clarisia racemosa		870%
Gum, Blue, Sidney	Eucalyptus saligna	h.152	7100%
Gum, Blue, Southern	Eucalyptus globulus	h.151	6100%
Gum, Grey	Eucalyptus punctata	h.153	5100%
Gum, Grey, Mountain	Eucalyptus cypellocarpa	h.154	6100%
Gum, Maiden's	Eucalyptus maidenii	h.155	7100%
Gum, Manna	Eucalyptus viminalis	h.156	4100%
Gum, Mountain	Eucalyptus dalrympleana	h.157	3100%
Gum, Pink	Eucalyptus fasciculosa	h.158	6100%
Gum, Red, Forest	Eucalyptus tereticomis	h 150	7100%
	Eucalyptus	h.160	7100%
Gum, Red, River Gum, Rose /Sindey Blue	camaldulensis		
Gum	Eucalyptus grandis	h.161	7100%
Gum, Schwarz	Nyssa sylvatica	h.162	7100%
Gum, Shining	Eucalyptus nitens	h.163	5100%
Gum, Spotted (Victoria) (Lemon-Scented)	Corymbia spp,	h.164	494%
Gum, Sugar	Eucalyptus cladocalyx	h.165	6100%
Gum, Sweet	Liquidambar styraciflua	h.166	5100%
Gum, White Dunn's	Eucalyptus dunnii	h.167	493%
Gum, Yellow	Eucalyptus leucoxylon		794%
Handlewood, Grey	Aphanante	h.169	584%
Handlewood, White	phillipinensis Strebulus pendulinus	h.170	772%
Hardwood, Johnstone River	Bakhousia bancroftii	h.171	578%
Hemlock / Hemlock, Western	Tsuga heterophylla	h.172	867%
- IIIII ON, FIOTHOUR, WOOLOTT			1 ,

Hemlock, Chinesische	Tsuga chinensis	h.173	598%
Hevea	Hevea Brasiliensis	h.174	792%
Hickory	Carya spp.	h.175	689%
Hollywood, Yellow	Premna lignum-vitae	h.176	786%
Horizontal	Anodopetalum biglandulosum	h.177	7100%
Incensewood	Pseudocarapa nitidula	h.178	873%
Iroko	Chlorophora excesla	h.179	754%
Ironbark, Grey	Eucalyptus	h.180	7100%
Ironbark, Grey	drephanophylla Eucalyptus paniculata	h.181	5100%
Ironbark, Red	Eucalyptus sideroxylon	h.182	8100%
Ironbark, Red, Broad Leaved	Eucalyptus fibrosa	h.183	8100%
Ironbark, Red, Narrow Leaved	Eucalyptus cerbra	h.184	5100%
Jarrah	Eucalyptus marginata	h.185	5100%
Jelutong	Dyera costulata	h.186	0100%
Jequitibá	Cariniana spp,	h.187	581%
Kahikatea (New Zealand) (boriert)	Dacrycarpus docrydiodies	h.188	780%
Kahikatea (New Zealand)	Dacrycarpus	h 100	694%
(Thanalith)	docrydiodies	11.169	054%
Kahikatea (New Zealand) (unbehandelt)	Dacrycarpus docrydiodies	h.190	696%
Kamarere (Fiji)	Eucalyptus deglupta	h.191	583%
Kamarere (New Guinea)	Eucalyptus deglupta	h.192	5100%
Kapur	Dryobalanops spp,	h.193	794%
Karri	Eucalyptus diversicolor	h.194	5100%
Kasai Maleisien	Pometia pinnata	h.195	0100%
Kasai New Guinea	Pometia pinnata	h.196	6100%
Kasai Phillipines	Pometia pinnata	h.197	7100%
Kasai Solomon Island	Pometia pinnata	h.198	490%
Kastanie	Castanea sativa		2100%
Kauceti	Kermadecia vitiensis	h.200	471%
Kauri	Agathis australis, boroneensis	h.201	5100%
Keledang	Artocarpus lanceifolius		
Kempas	Koomapassia excelsa	h.203	4100%
Keranji (Malaysia)	Dialium platysepalum	h.204	560%
Keruing	Dipterocarpus spp,		681%
Kiefer	Pinus sylvestris L.	h.206	6100%
Kiefer, Dreh- / Lodgepole Pine	Pinus contorta	h.207	5100%
Kiefer, Gelb- / Ponderosa	Pinus ponderosa	h.208	5100%
Pine Kiefer, Loblolly- / Loblolly	Pinus taeda	h.209	5100%
Pine Kiefer, Pech- / American			
Pitch Pine	Pinus palustris	h.211	683%
Kiefer, Pech- / Caribbean Pitch Pine	Pinus caribaea	h.210	6100%
Kiefer, Schwarz-	Pinus nigra	h.212	5100%
Kiefer, Shortleaf / Shortleaf Pine	Pinus echinata	h.213	5100%
Kiefer, Southern	Pinus echinata	h.214	5100%
Kiefer, Zucker /Sugar Pine	Pinus lambertiana	h.215	4100%
Kirschbaum, Amerikanischer	Prunus serotina	h.216	5100%
Kirschbaum, Europäischer	Prunus avium	h.217	786%
Kiso	Chisocheton schumannii	h.218	665%
Lacewood, Yellow	Polyalthia oblongifolia	h.219	587%
Laran	Anthocephalus chinensis	h.223	785%
Lärche, Amerikanische	Larix occidentalis	h.220	5100%
Lärche, Europäische	Larix decidua		588%
Lärche, Japanische	Larix kaempferi	h.222	5100%
Lauan, Red	Shorea negrosensis	h.224	578%

<u> </u>	I		
Leatherwood	Eucryphia lucida		6100%
Lightwood	Acacia implexa		778%
Limba	Terminalia superba		670%
Linde, Amerikanische	Tilia americana		4100%
Linde, Europäische	Tilia vulgaris	h.229	4100%
Lotofa Louro Vermelho	Sterculia spp, Ocotea rubra	h.230 h.231	4100% 599%
Macadamia	Floyda praealta		774%
	Magnolia		
Magnolie	acuminata/grandiflora	h.233	
Mahagoni, Amerikanisch	Swietenia spp,		6100%
Mahagoni, Khaya	Khaya spp,	h.235	
Mahagoni, Phillipines	Parashorea plicata		5100%
Mahagoni, Phillipines	Shorea almon	h.237	486%
Mahagoni, Sapelli	Entandrophragma cylindricum	h.238	5100%
Mahagoni, Sipo	Entandrophragma utilie	h.239	6100%
Mahagoni, Tiama	Entandrophragma angolense	h.240	1066%
Mahogani, New Guinea	Dysoxylum spp,	h.241	695%
Mahogany, Brush	Geissos benthamii	h.242	770%
Mahogany, Miva	Dysoxylum muelleri		894%
Mahogany, Red	Eucalyptus botryoides	h.244	
Mahogany, Rose	Dysoxylum		783%
	fraseranum		
Mahogany, Southern	Eucalyptus botryoides Eucalyptus	n.246	5100%
Mahogany, White	acmenoides	h.247	6100%
Mako	Trischospermum richii	h.248	387%
Makore	Thieghemella heckelii	h.249	7100%
Malas	Homalium foetidum	h.250	592%
Malletwood	Rhodamnia argentea	h.251	587%
Malletwood, Brown	Rhodamnia rubescens	h.252	591%
Manggachapui	Hopea acuminata	h.253	6100%
Mango	Mangifera minor	h.254	487%
Mango, Phillipines	Mangifera altissima		7100%
Mangosteen (Fiji)	Garcinia myrtifolia	h.256	587%
Mangove, Cedar	Xylocarpus australasicus	h.257	6100%
Maniltoa (Fiji)	Maniltoa grandiflora	h.258	672%
Maniltoa (New Guinea)	Maniltoa pimenteliana	h.259	672%
Mansonia	Mansonia altissima	h.260	7100%
Maple, New Guinea	Flindersia	h.261	6100%
Maple, Queensland	pimentelianan Flindersia brayleyana	h.262	5100%
•	Cryptocarya		
Maple, Rose	erythroxylon	h.263	680%
Maple, Scented	Flindersia laevicarpa	h.264	770%
Mararie	Pseudoweinwannia lanchanocarpa	h.265	897%
Marri	Eucalyptus calophylla	h.266	581%
Masiratu	Degeneria vitiensis	h.267	586%
Massandaruba	Manilkara kanosiensis	h.268	483%
Matai	Podocarpus spicatus	h.269	695%
Mengkulang	Heritiera spp,	h.270	585%
Meranti Weiss / White Meranti	Shorea hypochra	h.277	4100%
Meranti, Buik from 1999	Shorea platiclados	h.271	476%
Meranti, Dark Red	Shorea spp,	h.272	5100%
Meranti, Gelb / Yellow	Shorea multiflora		0100%
Meranti Meranti, Nemesu from 1999	Shorea pauciflora		4100%
	Shura curtisii		
Meranti, Seraya from 1999			578% 393%
Meranti, Tembaga from 1999 Merawan	Shorea leprosula Hopea sulcala	h.276 h.278	
			6100%
Merbau	Intsia spp,	h.279	U 100%

Mersawa	Anisoptera laevis	h 280	4100%
Messmate	Eucalyptus obliqua		897%
Moabi			6100%
Mora	Mora excelsa		573%
Moustigaire			4100%
	Cryptocarya spp, Distemonanthus	_	
Movingui	benthamianus	h.285	767%
Musizi	Maesopsis eminii		7100%
Neuburgia	Neuburgia collina	h.287	798%
Nussbaum, Amerikanischer	Juglans nigra	h.288	5100%
Nussbaum, Europäischer	Junglans regia	h.289	774%
Nutmeg (Fiji)	Myrstica spp,		595%
Nutmeg (New Guinea)	Myrstica buchneriana	h.291	5100%
Nyatoh	Palaquium spp,	h.292	492%
Oak, New Guinea	Castanopsis acuminatissima	h.293	4100%
Oak, Silky, Fishtail	Neorites kevediana	h.294	374%
Oak, Silky, Northern	Cardwellia sublimia	h.295	5100%
Oak, Silky, Red	Stenocarpus salignus	h.296	686%
Oak, Silky, Southern	Grevillea robusta	h.297	581%
Oak, Silky, White	Stenocarpus sinuatus	h.298	682%
Oak, Tasmanian	Eucalyptus regnans		7100%
Oak, Tulip, Blush	Argyrodendron actinophyllum		675%
-	Argyrodendron	b 204	0.750/
Oak, Tulip, Brown	trifoliolatum	n.301	975%
Oak, Tulip, Red	Argyrodendron peralatum	h.302	9100%
Oak, Tulip, White	Petrygota horsfieldii	h.303	588%
Obah	Eugenia spp,	h.304	584%
Odoko/Akossika	Scottellila coriancea	h.305	693%
Olive	Olea hochstetteri	h.306	7100%
Olivillo	Atextoxicon	h.307	590%
Padouk, Afrikanisches	puncttatum Pterocarpus soyauxii	h 308	4100%
Palachonella, Fijian	Planchonella vitiensis		677%
Palachonella, New Guinea	Planchonella		492%
·	kaernbachiana Planchonella		
Palachonella, New Guinea	thyrsoidea	h.349	285%
Palachonella, Solomon Island	Planchonia papuana	h.350	470%
Paldao	Dracontomelum dao	h.309	4100%
Palisander, Indonesien / Palisander, Ostindischer	Dalbergia latifolia	h.310	4100%
Palisander, Rio-	Dalbergia nigra	h.311	572%
Panga Panga	Millettia stuhlmannii	h.312	652%
Pappel, Schwarz	Populus nigra	h.313	4100%
Papuacedrus	Papuacedrus		6100%
Parinari, Fijian	papuana Oarinari insularum	h.315	4100%
Penarahan	Myristica iners	h.316	6100%
Peppermint, Broad-Leaved	Eucalyptus dives	h.317	6100%
Peppermint, Narrow-Leaved	Eucalyptus australiana		898%
Peroba De Campos	Paratecoma peroba	h.318	775%
Persimmon	Diospyros pentamera		590%
Persimmon Perupok (Malaysia)	Kokoona spp,	h.320 h.321	1100%
Perupok (Malaysia)	Lophopetalum	h.322	8100%
Pillarwood	subovatum Cassipourea	h.323	4100%
	malosano		
Pine, Aleppo	Pinus halepensis		898%
Pine, Beneguet	Pinus kesya	h.325	8100%
Pine, Black	Prumnoptys amarus	h.326	598%
Pine, Bunya	Pinus bidwillii	h.327	888%
Pine, Canary Island	Pinus canariensis Phyllocladus		6100%
Pine, Celery-Top	aspenifolius	h.329	792%

Pine, Hoop	Araucaria cunninghamii	h.330	7100%
Pine, Huon	Dacrydium franklinii	h.331	890%
,	Athrotaxis		
Pine, King William	selaginoides	h.332	785%
Pine, Klinki	Araucaria hunsteinii	h.333	4100%
Pine, Parana Rot / 'Brasilkiefer'	Araucaria angustifolia	h.335	643%
Pine, Parana Weiss / 'Brasilkiefer'	Araucaria angustifolia	h.336	772%
Pine, Radiata	Pinus radiata	h.337	5100%
Dina Dadiata (Naw Zaaland)			
(Splint Aac) Pine, Radiata (New Zealand)	Pinus radiata	h.338	7100%
(Splint Boliden)	Pinus radiata	h.339	6100%
(Splint boriert)	Pinus radiata	h.340	689%
Pine, Radiata (New Zealand) (Splint Tanalith)	Pinus radiata	h.341	595%
Pine, Radiata (New Zealand) (Splint unbehandelt)	Pinus radiata	h.342	5100%
Pine, Red	Pinus resinosa	h.343	2100%
Pine, Slash (Queensland)	Pinus elliottii		6100%
Pinie	Pinus pinea		6100%
Pittosporum (Tasmania)	Pittosporum bicolor	h.346	4100%
	Pleiogynium		
Planchonia	timorense	h.351	595%
Pleiogynium / Podo	Podocarpus neriifolia	h.352	771%
Podocarp, Fijian	Decussocarpus vitiensis	h.353	6100%
Podocarp, Red	Euroschinus falcata	h.354	6100%
Poplar, Pink	Euroschinus falcata	h.355	685%
	Eurocarpus		
Quandong, Brown	coorangooloo Elaecarpus	h.356	597%
Quandong, Silver	angustifolius	h.357 h.358	582% 385%
Quandong, Solomon Island	Elaecarpus spaericus		
Qumu	Acacia Richii	h.359	586%
Raintree (Fiji)	Samanea saman	h.360	557%
Ramin	Gonystylus spp,	h.361	667%
Redwood/ Mammutbaum, Küste	Sequoia sempervirens		5100%
Rengas	Gluta spp,	h.363	4100%
Resak (Malaysia)	Cotylelobium melanoxylon	h.364	3100%
Rimu (Kern unbehandelt)	Dacrydium cupresinum	h.368	850%
Rimu (Nicht-Kern boriert)	Dacrydium	h.365	782%
Rimu (Nicht-Kern Tanalith)	cupresinum Dacrydium cupresinum	h.366	782%
Rimu (Nicht-Kern	Dacrydium		0.0001
unbehandelt)	cupresinum	h.367	888%
Robinie	Robinia pseudoacacia	h.369	292%
Roble Pellin	Nothofagus obliqua	h.370	693%
Rosewood, New Guinea	Pterocarpus indicus	h.371	584%
Rosewood, Phillippines	Pterocarpus indicus	h.372	1066%
Rüster, Amerikanische /	·	11.012	7000/0
Ulme, Amerikanische	Ulmus americana	h.373	588%
Rüster, Europäische / Ulme, europäische	Ulmus spp,	h.374	761%
Sapupira	Hymenolobium excelsum	h.375	587%
Sasauria (Fiji)	Dysoxylum quercifolium	h.376	489%
Sassafras	Doryphora sassafras	h.377	690%
Sassafras, Southern	Atherospherma moschatum	h.378	784%
Satinash, Blush	Acmena Hemilampra	h.379	3100%
	<u> </u>		
Satinash, Grey	Syzygium gustavioides	h.380	5100%
Satinash, Grey Satinash, New Guinea	Syzygium gustavioides Syzygium butterneranum	h.380 h.381	5100% 587%

1100.0.11.00 14		DCI	Ticbsai
Satinash, Rose	Syzygium francisii		573%
Satinay	Syncarpia hilii	h.383	4100%
Satinbox	Phenbalium saquameum	h.384	5100%
Satinheart, Green	Geijera salicifolia	h.385	862%
Satinwood, Tulip	Rhodosphaera rhodanthema	h.386	6100%
Scentbark	Eucalyptus	h 387	590%
	aromapholia Schizomeria serrata		5100%
Schizomeria, New Guinea Schizomeria, Solomon Island			474%
Seekiefer	Pinus pinaster		896%
Sepetir	Sindora coriaceae		1100%
Sheoak, Fijian Beach	Casuarina nodiflora	h.391	691%
Sheoak, River	Casuarina cunninghamiana	h.392	774%
Sheoak, Rose	Casuarina torulosa	h.393	872%
Sheoak, Western Australia	Allocasuarina	h.394	780%
Silkwood, Bolly	fraserana Cryptocarya ablata		864%
Silkwood, Silver	Flindersia acuminata		792%
Simpoh (Phillippines)	Dillenia philippinensis		5100%
Sirus, White	Ailainthus peekelii	h.398	597%
Sirus, White	Ailainthus triphysa	h.399	790%
Sloanea	Sloanea spp,	h.400	5100%
Spondias	Spondias mariana		493%
Stringybark, Brown	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		6100%
Stringybark, Darwin	Eucalyptus tetrodonta Eucalyptus		5100%
Stringybark, Yellow	muelleriana	h.405	9100%
Strobe, Gebirgs- / Western White Pine	Pinus monticola	h.406	5100%
Suren	Toona cilata	h.407	6100%
Sycamore, Satin	Ceratopetalum succirubrum	h.408	780%
Tallowwood	Eucalyptus microcorsis	h.409	4100%
Tanne / Tanne, Weiss-	Abies alba	h.414	5100%
Tanne, Alpine- / White Fir	Abies lasiocarpa	h.410	6100%
Tanne, Purpur-	Abies amabilis	h.411	4100%
Tanne, Riesen-	Abies grandis	h.412	4100%
Tanne, Rot-	Abies magnifica	h.413	5100%
Tawa	Beilschmiedia tawa Beilschmiedia tawa	h.415 h.416	862%
Tawa (Splint & Kern boriert) Tawa (Splint & Kern			677%
unbehandelt)	Beilschmiedia tawa	h.417	782%
Teak	Tectona grandis	h.418	6100%
Terap	Artocarpus elasticus	h.419	2100%
Terentang	Campnosperma brevipetiolata	h.420	5100%
Terminalia Braun	Terminalia microcarpa	h.421	391%
Terminalia Gelb	Terminalia complanata	h.422	3100%
Tetrameles	Tetrameles nudiflora	h.423	591%
Tingle, Red	Eucalyptus jacksonii	h.424	5100%
Tingle, Yellow	Eucalyptus guilfolei	h.425	5100%
Tola/Agba	Gossweilerodendron balsamiferum		682%
Tomillo	Cedrelinga catenaeformis	h.427	592%
	Podocarpus totara	h.428	780%
Totara			
Totara Touriga, Red	Calophyllum constatum	h.429	895%
	Calophyllum constatum Tristiropsis		690%
Touriga, Red	Calophyllum constatum		

Turpentine	Syncarpia glomulifera	h.433	5100%
Vaivai-Ni-Veikau	Serianthes myriadenia	h.434	577%
Vatica, Phillippines	Vatica, manggachopi	h.435	779%
Vitex, New Guinea	Vitex cofassus	h.436	5100%
Vuga	Metrosideros collina	h.437	668%
Vutu	Barringtonia edulis	h.438	467%
Walnut, Blush	Beilschmiedia obtusifolia	h.439	881%
Walnut, Queensland	Endiandra palmerstonii	h.440	6100%
Walnut, Rose	Endiandra muelleri	h.441	3100%
Walnut, White	Cryptocarya obovota	h.442	779%
Walnut, Yellow	Beilschmiedia bancroftii	h.443	584%
Wandoo	Eucalyptus wandoo	h.444	7100%
Wattle, Hickory	Acacia penninervis	h.445	781%
Wattle, Silver	Acacia dealbata	h.446	795%
Weichholz Hackschnitzel		h.461	4100%
Wengé	Millettia laurentii	h.448	767%
Western Red Cedar	Thuja plicata	h.449	669%
Whitewood, American	Liriodendron tulipifera	h.447	5100%
Woolybutt	Eucalyptus longifolia h		7100%
Yaka	Dacrydium nausoriensis/nidilum h.45		688%
Yasi-Yasi I (Fiji)	Syzygium effusum	h.452	492%
Yasi-Yasi II (Fiji)	Syzygium spp, h.4		5100%
Yate	Eucalyptus cornuta h.45		694%
Yertschuk	Eucalyptus considenia h.45		7100%
Zypresse	Cupressus spp,	h.456	5100%
Zypresse, Schein / Yellow Cedar	Chamaecyparsis nootkatensis	h.457	4100%

# 14 Anhang B: Weitere Materialien

Zu messendes Material auswählen, Nr. am Gerät einstellen. Beispiel: Beton B25 = b. 6

### 14.1 Messung von Baumaterialien

Material	Nr.	Bereich
Beton		
Beton 200kg/m³ B15 (200 kg Zement pro 1m³ Sand)	b. 5	0,73,3%
Beton 350kg/m³ B25 (350 kg Zement pro 1m³ Sand)	b. 6	1,13,9%
Beton 500kg/m³ B35 (500 kg Zement pro 1m³ Sand)	b. 7	1,43,7%
Gasbeton (Hebel)	b. 9	1,6100,0%
Gasbeton (Ytong PPW4, Rohdichte 0,55)	b. 27	1,653,6%
Estrich		
Anhydrit Estrich AE, AFE	b. 1	0,030,3%
Ardurapid Zement-Estrich	b. 2	0,63,4%
Elastizell Estrich	b. 8	1,024,5%
Gipsestrich	b. 11	0,49,4%
Holz-Zement Estrich	b. 13	5,320,0%
Zementestrich ZE, ZFE ohne Zusatz	b. 21	0,84,6%
Zementestrich ZE, ZFE Bitumenzusatz	b. 22	2,85,5%
Zementestrich ZE, ZFE Kunststoffzusatz	b. 23	2,411,8%
Sonstige		
Asbestzement Platten	b. 3	4,734,9%
Backstein Ziegel	b. 4	0,040,4%
Gips	b. 10	0,377,7%
Gips Synthetisch	b. 12	18,260,8%
Gipsputz	b. 20	0,038,8%
Kalkmörtel KM 1:3	b. 14	0,440,4%
Kalksandstein (14 DF (200), Rohdichte 1,9)		0,112,5%
Kalkstein		0,429,5%
MDF	b. 16	3,352,1%
Pappe	b. 17	9,8100,0%
Steinholz	b. 18	10,518,3%
Styropor	b. 25	3,950,3%
Weichfaserplatten-Holz, Bitumen	b. 26	0,071,1%
Zementmörtel ZM 1:3	b. 19	1,010,6%
Zement gebundene Spanplatten	b. 24	3,333,2%

Die Genauigkeit der Messung von Baustoffen ist abhängig von der Herstellung und der Verarbeitung. Die verwendeten Zusätze können von Hersteller zu Hersteller variieren und daher abweichende Messergebnisse hervorrufen. Der angegebene Messbereich ist der theoretisch messbare Bereich.

### 14.2 Messung von landwirtschaftlichen Schüttgütern

Material	Nr.	Bereich	Bemerkung
Weichholz Hackschnitzel	h.461	4100%	Einstechfühler GSF 38/50
Weizen	h.462	560%	Einstechfühler GSF 38/50 und GMS 300/91
Gerste	h.463	460%	Einstechfühler GSF 38/50 und GMS 300/91
Heu	h.464	570%	Einstechfühler GSF 40 und GMS 300/91
Stroh	h.465	572%	Einstechfühler GSF 40 und GMS 300/91

### 14.3 Abschätzung weiterer Materialien

Folgende Materialien können mit dem Messgerät gut abgeschätzt werden, es wird allerdings nicht die hohe Messgenauigkeit wie bei den in Anhang A und B aufgeführten Stoffen erreicht.

Material	Nr.	Bemerkung
Flachs	h. 458	Einstechfühler GSF 38/40/50 und GMS 300/91
Kork	h. A	
Hartpappe	h. C	
Holzfaser-Dämmplatten	h. C	
Holzfaser-Hartplatten	h. C	
Kauramin-Spanplatten	h. C	
Melamin-Spanplatten	h. A	
Papier	h. C	
Phenolharz-Spanplatten	h. A	
Textilien	h. C (D)	